


この度は、ロクハン製品をお買い求め頂きありがとうございます。鉄道模型は精密に出来ておりますので、ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになって、正しくお使い頂きます様お願いいたします。


⚠ 注意

- 本商品の着脱は平らな所で行ってください。ひねったり、過度な力を加えて無理な角度で着脱を行わないでください。
- トレインコントローラーは必ず、指定のものをご使用ください。

<セット内容>



点減ベース……1個




踏切警報器……1本

①準備

本商品を使用する場合は、給電部があるロクハンレールシリーズ(直線レールの55mm、110mm、220mm、440mm)及びトレインコントローラーRC-02、RC-03、RC004等が必要になります。

②遊び方例-1

お好みのオーバルコース等をレイアウトし、図1のようにコントローラーを電源を切った状態で、直線レールにフィーダーケーブルを接続します。



③遊び方例-2

図2のように点減ベースに、踏切警報器を取り付け、図1のA部の直線レールの中間枕木パーツを外し、フィーダー型踏切警報器を、平らな場所でレールに取り付けてください(図3)

図2






図3



④遊び方例-3

コントローラーの電源をONにし、FWDまたはREVにすると、踏切警報器が交互点滅いたします。



※トレインコントローラーRC004での操作の場合、最大電圧が3V仕様の為、トレインコントローラーRC-02やRC-03を使用した時よりも光り方が暗くなります。あらかじめご了承ください。


⑤その他

大きなレイアウト等を作成し、複数個取り付けた場合、点滅の同期はいたしません。点滅の速度は個体によるばらつきがございます。


⑥故障・修理について

- 誤った使用法、取り扱い、改造、分解によって起こった事故、ケガ、故障等については当社では一切責任を負いません。また、改造、分解した商品の修理はお受けできません。
- 製品の仕様、及び外観は、改良のため予告なく変更することがございます。
- 弊社は部品の販売はしておりません。
- 製品には万全の注意を払って製造にあたっておりますが、万一お気づきの点がございましたら、弊社ロクハンお客様窓口までご連絡ください。

本商品は加工をすることで、別売りの「S045-1 踏切セット 日本型」の遮断機パーツを取り付けることができます




左側設置




右側設置

取り付け方


- ① 点滅ベースのカバーを片側から引き揚げ、取り外します。
基板及び金属線の落下に注意してください。



- ② 取り外したカバーを裏返し、右図を参考に遮断機パーツを取り付けたい側を確認して四角の凹みをアートナイフなどで切り抜いてください。



- ③ 穴の切り抜きを確認したら、①と逆の手順で点滅パーツを取り付けてください。基板及び金属線の落下と取り付けに注意してください。



- ④ 右図を参考に、遮断機と遮断桿を取り付けてください。
(図は左側設置の例です)
緩い場合は少量の接着剤等で取り付けてください。
(※基板等に接着剤が付着しない様、十分に気を付けてください。)

